

1



2



3



4



5

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Scaune

Biserica Scaune, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Nașterea Maicii Domnului, se află la intersecția străzilor Scaune, Slănic și Dimitrie Bolintineanu.

Actuala biserică a fost zidită (cel mai probabil pe locul celei vechi de lemn) de Atanasie de la Tarnovo și terminată de nepotul său la 1705 (7214) 8 septembrie, conform pisaniei. În anul 1843 a fost zugrăvită "de isnoava", a fost tencuită la exterior și arcadele pridvorului au fost închise cu zidărie.

Între anii 1878-1944 s-au făcut diverse lucrări de intervenții asupra bisericii. În anul 1950 arhitectul Ștefan Balș a întocmit proiectul de restaurare, imaginea rezultată fiind cea cunoscută înaintea lucrărilor de restaurare din 2018.

Inițial biserica a prezentat multiple categorii de degradări care au condus la soluția de restaurare:

- structura de rezistență a bisericii (pereți, arce, bolți) afectată, cu fisuri și crăpături vizibile
- învelitoarea de olane degradată pe suprafețe extinse
- rezolvare defectuoasă a volumetriei șarpantei navei bisericii
- tâmplăria ferestrelor din PVC cu geam termopan
- pardoseala din dale de piatră deplanată
- cafasul și pangarele de sub el erau executate din elemente metalice, panouri OSB
- închiderea metalică a pridvorului a afectat volumetria exterioară și a produs degradări
- pictura, atât în pridvor cât și în interiorul bisericii se află într-o stare avansată de degradare prin afumare




6



7



8



9

Lucrările propuse constau în:

- consolidarea zidurilor
- refacerea șarpantei în întregime din lemn de rășinoase, cu învelitoare de tablă de cupru montată cu falțuri orizontale, cu streșină aparentă din lemn de stejar
- ignifugarea elementelor de lemn
- termoizolații din vată minerală în pod
- demontarea închiderii metalice a pridvorului
- demontarea cafasului și a pangarelor în interiorul bisericii
- desfacerea pardoselilor și refacerea lor cu recuperarea dalelor nedegradate
- refacerea tencuielilor exterioare
- înlocuirea tâmplărilor cu tâmplării din lemn cu eficiență termică ridicată
- recondiționarea ușilor existente
- recondiționarea elementelor de feronerie
- refacerea trotuarului perimetral
- refacerea instalațiilor electrice și termice

1 Exterior - biserica în urma lucrărilor de restaurare

2 Interior și pridvor - pictură restaurată

3 Situația inițială - exterior (sursă: pagina web oficială a Parohiei Scaune)

4 Situația inițială - exterior - turla bisericii (sursă: pagina web oficială a Parohiei Scaune)

5 Interior - avarii și degradări produse de fumare (sursă: pagina web oficială a Parohiei Scaune)

6 Exterior - detaliu fereastră

7 Exterior - pridvorul în urma lucrărilor de restaurare

8 Situația propusă - plan și secțiune longitudinală

9 Situația actuală - interior - lucrări finalizate

